

Fuhrpark

1	<p>1 Geländewagen/SUV</p> <p>Fabr.: Opel, Typ: Antara 2.2 CDTI, (0035/ARM), EZ: 19.12.2012, HU: 12/17, 135 kW Diesel, abgel. Km: 40.827, Farbe: schwarz, Euronorm: 5, Fahrg.-Nr.: W0LLJ6EH3CB075388, amtl. Kennzeichen: OS - S 9395, Ausstattung: Klimaautomatik, Volllederausstattung schwarz, Radio-CD, el. Fensterheber vorne und hinten, Sitzheizung, Dachreling eloxiert, Leichtmetallfelgen, AHK abnehmbar, Navigation, PDC vorne und hinten, Nebelscheinwerfer</p>	7.000,00 €
2	<p>1 LKW</p> <p>Fabr.: Mercedes Benz, Typ: Vario T2 616 D Bluetec, (1313/AEP), geschl. Kasten, EZ: 21.12.2011, HU: 02/18, 115 kW Diesel, abgel. Km: 162.103, zul. GG: 5.990 kg, Farbe: weiß, Beschriftung geklebt, Euronorm: 4, Fahrg.-Nr.: WDB6683231N144583, amtl. Kennzeichen: OS - S 1864, Ausstattung: Rückfahrkamera, Radio-CD, elektr. Fahrtenschreiber, Einsitzer, 1 Notsitz, Kofferaufbau hoch-lang, mit Portaltüren hinten und 1 Seitentür links, Aluminiumeinbauregale beidseitig, erkennbare Schäden: Beule Fahrertür, Kunststoffseitenverkleidung Fahrerseite lose, Fahrersitz verschlissen, Portaltüren eingeeult, Beule und Kratzer an der Rückwand, Kratzer und kleine Beulen rundum, Stoßstange vorne verzogen und gerissen</p>	7.500,00 €
3	<p>1 LKW</p> <p>Fabr.: Mercedes Benz, Typ: Atego 816 BlueTec 5, geschl. Kasten, (1313/000), EZ: 18.05.2009, HU: 05/18, 115 kW Diesel, abgel. Km: 216.808, zul. GG: 7.490 kg, Farbe: weiß, Beschriftung geklebt, Euronorm: 4, Fahrg.-Nr.: WDB9702151L431174, amtl. Kennzeichen: OS - S 1055, Ausstattung: Radio-CD, elektr. Fahrtenschreiber, Dachluke, Dachspoiler, el. Fensterheber, Kofferaufbau mit Portaltüren erkennbare Schäden: altersg. Gebrauchsspuren rundum, Stoßstange vorne gerissen, Schutzkappen Außenspiegel fehlen</p>	5.000,00 €
4	<p>1 LKW</p> <p>Fabr.: Mercedes Benz, Typ: Atego 816 BlueTec 5, geschl. Kasten, (1313/000), EZ: 26.03.2013, HU: 05/18, 115 kW Diesel, abgel. Km: 112.185, zul. GG: 7.490 kg, Farbe: weiß, Beschriftung geklebt, Euronorm: 4, Fahrg.-Nr.: WDB9702131L743393, amtl. Kennzeichen: OS - S 1018, Ausstattung: Radio-CD, elektr. Fahrtenschreiber, Dachluke, Freisprecheinrichtung, el. Fensterheber, erkennbare Schäden: Koffer hinten rechts eingeeult, 2 Gummidämpfer hinten defekt, Kratzer rundum, Schutzkappen Außenspiegel Beifahrerseite fehlen Bemerkung: Mit dem vorhandenen Fahrzeugschlüssel kann das Fahrzeug nicht verschlossen werden.</p>	9.500,00 €

Fuhrpark

5	<p>1 Transporter</p> <p>Fabr.: Mercedes Benz, Typ: Sprinter II 316 CDI, geschl. Kasten, (1313/000), EZ: 11.03.2013, HU: 06/19, 120 kW Diesel, abgel. Km: 198.205, Farbe: weiß, Beschriftung geklebt, zul. GG: 3.500 kg, Euronorm: 4, Fahrg.-Nr.: WDB9061351N543535, amtl. Kennzeichen: OS - S 4011,</p> <p>Ausstattung: Kofferaufbau Maxi Lang, el. Fensterheber, Radio-CD, Rückfahrkamera, Einsitzer + 1 Notsitz, Portaltüren hinten, 1 Seitentür, Aluminiumregaleinbau beidseitig, erkennbare Schäden: Stoßstange vorne verkratzt und eingebault, große Kratzer am Koffer Beifahrerseite hinter Tür, Rückwand eingebault, Stoßstange hinten links und rechts defekt, Beule Motorhaube</p>	6.500,00 €
----------	---	-------------------