

Fuhrpark

1	<p>1 PKW Fabr.: Opel Typ: Combo Tour 1.4 ecoFlex, (0035/ASD), EZ: 31.01.2013, HU: 03/17, 70 kW Benzin, Euronorm: 5, abgel. Km: 53.132, Farbe: silber, Fahrg.-Nr.: WOL6AXA1AC9513443, amtl. Kennzeichen: COE - DJ 484 Ausstattung: Klimaanlage, el. FH, ZV, Radio-CD, Parktronik hinten, Sitze: Stoffbezug blau/schwarz, AHK, Stahlfelgen erkennbare Schäden: Seitenschaden über die komplette rechte Seite, Spiegel rechts defekt, Innenraum stark verschmutzt</p>	2.700,00 €
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------